

Для исключения возможного проявления отклонений в работе вакуумного усилителя тормозов АвтоВАЗ проводит проверку партий автомобилей Lada Kalina, Lada Priora и Lada 4×4 общим количеством 11 тыс.700 единиц. Об этом сообщает пресс-центр ОАО «АвтоВАЗ». В информации предприятия говорится, что дирекция по организации послепродажного обслуживания компании уже разослала официальное предписание всем своим дилерам.

В ходе заводских испытаний готовой продукции на отдельных автомобилях обнаружено отклонение в работе вакуумного усилителя тормозов, проявляющееся в увеличенном усилии при нажатии на педаль тормоза. Как подчеркивается в сообщении, причина несоответствия уже устранена поставщиком этого оборудования – Димитровградским автоагрегатным заводом (ОАО «ДААЗ»).

Владельцам автомобилей Lada будут направлены уведомления о проверке и при необходимости замене дефектного узла.

Источник [Авторынок](#)